



## ISPITIVANJE MOSTOVA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Izv.prof.dr.sc. **Mladen Glibić**, dipl.ing.građ.  
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

**Sažetak:** Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru je u 2008. godini doživio značajan skok u svom razvoju. Zahvaljujući pomoći Vlade Republike Hrvatske izgrađena je nova fakultetska zgrada koja je bila i potpuno opremljena za rad i nastavu studenata i osoblja fakulteta. U sklopu ove pomoći fakultet je nabavio i opremu za ispitivanje konstrukcija. Ova oprema je omogućila značajno povećanje aktivnosti djelatnika fakulteta oko ispitivanja mostova. Međutim, Građevinski fakultet je vršio i prije ispitivanja mostova zahvaljujući suradnji sa mr.sc. Predragom Đukićem dip.ing.str. koji je imao odgovarajuću opremu za ispitivanje konstrukcija. Ovaj članak obrađuje sva ispitivanja mostova koje je vršio Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

**Ključne riječi:** ispitivanje mostova, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

## TESTING OF BRIDGES AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING UNIVERSITY OF MOSTAR


**Abstract:** The Faculty of Civil Engineering University of Mostar had a significant leap in its development in 2008. A new faculty building that was fully equipped for operation and classes for students and faculty staff was constructed thanks to support of the Government of the Republic of Croatia. As part of this support, the faculty also obtained equipment for testing of structures. This equipment provided a significant increase in activities of faculty staff in terms of testing of bridges. However, the Faculty of Civil Engineering had been performing bridge testing even before, thanks to cooperation with Predrag Đukić, M.Sc., who had adequate structural testing equipment. This article deals with all previous testings of bridges conducted by the Faculty of Civil Engineering University of Mostar.

**Key words:** testing of bridges, The Faculty of Civil Engineering University of Mostar



## 1. UVOD

Ispitivanje mostova se vrši prema normi „Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem“ iz 1984. godine. Ova norma definira koji se mostovi i kada moraju ispitati, također, definira način ispitivanja i daje kriterije za konačnu ocjenu rezultata ispitivanja mostova. Mostovi se najčešće ispituju poslije izgradnje novog mosta ili poslije rekonstrukcije postojećeg mosta. Prije ispitivanja mosta potrebno je imati projekt mosta, izvješće o kvaliteti materijala i treba se uraditi program ispitivanja mosta. Tokom ispitivanja određuje se ponašanje mosta pod statickim i dinamičkim opterećenjem. Ovo ponašanje se određuje mjerjenjem ugiba i deformacija kritičnih dijelova konstrukcije mosta (Sl. 1.). Dosta često se mijere i dinamička svojstva mosta kako bi se ocijenilo dinamičko ponašanje konstrukcije.




Slika 1. Položaj mjernih mjesta u poprečnom presjeku mosta

Fakultet ima slijedeću opremu za ispitivanje konstrukcija:

- Prikupljanje izmjerjenih vrijednosti vrši se sistemom MGC plus a obrada izmjerjenih vrijednosti radi se u programskom paketu Catman AP.
- Mjerjenje ugiba se radi davačem pomaka (Inductive displacement transducer) tvrtke HBM tip WA/100mm-L i WA/50mm-L i sa mjernim uricama preciznosti 1/100 mm.
- Deformacije na betonskoj konstrukciji se mijere mjernim trakama za beton tvrtke HBM tip K-LY41 100/120 baze 100mm.
- Mjerjenje ubrzanja se radi pomoći davača ubrzanja odnosno jednoosnim akcelerometrom tvrtke HBM tip B12/500.



Slika 2. Mjerni sistem MGC plus



Slika 3. Davači pomaka



Slika 4. Mjerna traka za beton




Slika 5. Jednoosni akcelerometar tvrtke HBM tip B12/500.




Slika 6. Mjerna urica


Na slijedećim slikama su predviđeni rezultati mjerena potrebnih veličina za ocjenjivanje stanja mosta.




Slika 7. Dijagram mjerene deformacije




Slika 8. Dijagram mjereneih ugiba



Slika 9. Dijagram mjerenoj ubrzanju pri dinamičkom ispitivanju mosta




Slika 10. Mjerene vrijednosti vlastitih frekvencija mosta



Izometrija  
Forma osciliranja: 4/30 [T=0.2571sec / f=3.89Hz]

Slika 11. Računska vrijednosti vlastite frekvencije mosta




Slika 12. Dijagram mjerjenih deformacija pri dinamičkom opterećenju mosta



## 2. NOVI MOST U ČAPLJINI 2001. GODINE

Prvi most koji je fakultet ispitao je novi most u Čapljinama, a ispitivanje je urađeno 2001. godine. Tokom rata 1992. godine porušen je stari most u Čapljinama koji je izgrađen 1971. godine. Novi most je napravljen na istoj lokaciji i ukupne je dužine 393 m. Projekt starog mosta je uradilo poduzeće IMS Beograd 1970. godine, a projekt novog mosta Integra d.o.o. Mostar 1997. godine. Izgradnju mosta su radili GP Neretva Čapljina i ŽGP Sarajevo.



Slika 13. Pogled na porušeni most 1992. godine



Slika 14. Pogled na porušeni most 1992. godine



Slika 15. Ispitivanje glavnog raspona mosta



Slika 16. Mjerenje ubrzanja pri dinamičkom ispitivanju mosta



### 3. MOST UGAR 3 2003. GODINA

Poslije obnove dijelom porušenog i oštećenog mosta Ugar 3 u 2003. godini, izvođač radova Hering d.o.o. Široki Brijeg je angažirao naš fakultet na ispitivanju ovog mosta. Ovo je bio početak dugogodišnje suradnje na ispitivanju mostova ovog poduzeća i našeg fakulteta. Projekt sanacije mosta je radilo poduzeće DİVEL d.o.o. Sarajevo. Most je sandučastog presjeka. Nalazi se dijelom u krivini i ima tri raspona po 20 m.



Slika 17. Sanirani most Ugar 3



Slika 18. Postavljanje vozila za opterećenje u drugom polju mosta



#### 4. ČELIČNI MOST U GRAČACU 2003. GODINE

U Gračacu preko rijeke Rame 2003. godine je urađen čelični most raspona 50 m i nosivosti 60 KN. Radove je izvelo poduzeće Soko Izgradnja objekata d.d. Mostar po projektu koji je uradio naš fakultet. Po završetku radova urađeno je ispitivanje ovog mosta od strane našeg fakulteta.



Slika 19. Pogled na most



Slika 20. Mjerenje ugiba pri ispitivanju mosta



## 5. MOST U JAJCU 2006. GODINE

Radove na ojačanju ovog mosta prema projektu poduzeća Conex d.o.o Mostar, uradilo je poduzeće Hering d.o.o. Široki Brijeg. Projektnu dokumentaciju za izgradnju ovog mosta uradilo je poduzeće „Prednapregnuti beton“ iz Beograda, a most je izgrađen 1968. godine od strane poduzeća GP „Krajina“ iz Banja Luke. Ukupna dužina mosne konstrukcije iznosi 222 m.



Slika 21. Pogled na most



Slika 22. Ispitivanje mosta



## 6. MOST VOJNO – POTOČI

Ovaj prednapeti most je izgrađen 2007. godine prema projektu projektnog biroa Arhitekt d.o.o. Mostar. Tokom izgradnje poduzeće Hering d.o.o. Široki Brijeg je koristilo staru konstrukciju "Baylle" mosta kao skelu za navlačenje predgotovljenih nosača pa je bilo izvršeno ispitivanje i te konstrukcije.



Slika 23. Ispitivanje većeg raspona mosta



Slika 24. Ispitivanje „Baylle“ konstrukcije



## 7. MOST KRAGULJA II

Na regionalnom putu Fojnice – Ostrožac izgrađen je most Kragulja II tokom 2008. godine. Projekt armiranobetonskog mosta raspona 17 m je uradio Građevinski fakultet Univerziteta Mostar, a radove je izvelo poduzeće Bujice d.d. Konjic.



Slika 25. Ispitivanje mosta

## 8. NADVOŽNJAK KAKANJ M11

Iznad nove auto ceste na koridoru Vc u Kaknju je izvršeno ojačanje postojećeg nadvožnjaka. Radove je izvelo poduzeće Hering d.o.o. Široki Brijeg prema projektu DIVELa d.o.o. Sarajevo.



Slika 26. Ojačani nadvožnjak



## 9. MOST JASENICA 2009. GODINE

Na prilaznom mostu za strojaru HE Mostarsko Blato u Jasenici pokraj Mostara prvi put je korištena nova oprema za ispitivanje konstrukcija koju je naš fakultet dobio. Projekt mosta je uradilo poduzeće „Elektroprojekt“ d.d. Zagreb, a radove je izvelo poduzeće Konstruktor Split. Most je armiranobetonska monolitna gredna konstrukcija raspona 16 m.



Slika 27. Položaj vozila pri ispitivanju mosta



Slika 28. Postavljanje mjernih traka



Na izmještenoj trasi regionalne ceste zbog izgradnje auto puta, u blizini Kaknja tokom 2009. godine vršena su ispitivanja na dva spregnuta mosta. Radove je izvelo poduzeće Hering d.o.o. Široki Brijeg, a projekte je uradilo poduzeće DIVEL d.d.o. Sarajevo.



Slika 29. Most RM3 Visoko - Kakanj



Slika 30. Most RM2 Visoko - Kakanj



## 10. MOST U BIHAĆU 2009. GODINE

Ovaj je most imao burnu povijest. Izgrađen je 1937. godine, ali je pri probnom ispitivanju došlo do propadanja trećeg riječnog stupa. Sanirani most je krajem Drugog svjetskog rata porušen savezničkim bombardiranjem. Most je ponovo uz velike poteškoće obnovljen tek 1953. godine. Prema projektu IPSA instituta Sarajevo poduzeće Hering d.o.o Široki brijeg je uradilo ojačanje i sanaciju ovog mosta 2009. godine.



Slika 31. Pogled na most



Slika 32. Mjerjenje ugiba mosta



## 11. MOST U SARAJEVU 2011.GODINE

Na ulazu u Sarajevo preko rijeke Miljacke pojačana je konstrukcija mosta prema projektu DIVEL d.d.o Sarajevo. Radove na sanaciji mosta je izvelo poduzeće Hering d.o.o. Široki Brijeg.



Slika 33. Pogled na most



Slika 34. Ispitivanje mosta



Tokom 2011. godine izvršeno je ispitivanje na više mostova na auto putu Vc na dionici Bilješev - Kakanja koje je izgradilo poduzeće Hering d.o.o. Široki Brijeg. Projekt ovih mostova je uradilo poduzeće IPSA institut Sarajevo.



Slika 35. Most MO2 Bilješev - Donji Kakanj



Slika 36. Most MO3 Bilješev - Donji Kakanj



Slika 37. Most M3 Kakanj



Slika 38. Ispitivanje mosta M4 Bilješevo – Kakanj



Osim ovih mostova Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru je ispitao i nadvožnjak Brinja u Livnu 2008. godine i most preko rijeke Jale kod Lukavaca 2011. godine.