



## PROVJERA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE CRKVE SV. JAKOVA U MEĐUGORJU

prof.dr.sc. **Mladen Glibi** , dipl.ing.gra .

Građevinski fakultet

Sveučilišta u Mostaru

**Branimir Veli** , mag.gra .

**Sažetak:** U radu je prikazana provjera nosivosti konstrukcije Crkve sv. Jakova u Medjugorju. Pri tomu, napravljena je provjera o tome koliku sigurnost ima konstrukcija Crkve koja je projektirana 1967. godine prema važećim normama, u odnosu prema sadašnjim propisima tj. Eurokodovima: EN1, EN2, EN7 i EN8. Kvaliteta tla je sa dopuštenom nosivošću od 200 kN/m<sup>2</sup>.

**Ključne riječi:** Crkva sv. Jakova u Medjugorju, provjera konstrukcije prema Eurokodovima.

## TESTING THE BEARING CAPACITY OF THE STRUCTURE OF ST. JAMES CHURCH IN MEDJUGORJE

**Abstract:** The paper presents a test of bearing capacity of the structure of St. James Church in Medjugorje. In doing so, safety of the church designed in 1967 was tested according to the standards in effect in relation to current standards, i.e. Eurocodes: EN1, EN2, EN7 and EN8. The quality of soil is with the allowable bearing capacity of 200 kN/m<sup>2</sup>.

**Key words:** St. James Church in Medjugorje, structure testing according to Eurocodes



## 1. UVOD

Rad se sastoje od izrade 3D modela Crkve sv. Jakova u Međugorju te stati kog i seizmi kog prora una te dimenzioniranja glavnih nosivih elemenata konstrukcije u raunalnom programu Tower 6. Prora un stati kih, seizmi kih utjecaja i dimenzioniranje je provedeno po europskim normama Eurocod.

Objekt se nalazi na nadmorskoj visini od 200 m.n.m. te u u IX. seizmi koj zoni. Centralni prostor Crkve širine 21,10m i dužine 27,60m podijeljen u 2 reda sa po 5 stupova, u 6 popre nih pojaseva. Osnovni nosivi sustav ini 5 ramova sa po 3 polja od kojih je srednje polje nadvišeno za 5,00m. U visini gornjih pre ki ramovi su ukru eni uzdužnim gredama POZ 103, te se krovno optere enje svodi preko stupova rama u tlo, time se rastere uje POZ 104 koja nosi nadvišeni dio zida srednjeg trakta visine 5,00 m.



Slika 1. Pogled na Crkvu

Nosivost temeljnog tla je srednje nosivosti od  $200\text{KN}/\text{m}^2$ . Dubina temeljenja je min. 80cm. Temelji se sastoje od temeljnih traka širine 80cm, debljine 140cm i temeljnih stupova dimenzija 140\*140cm, debljine 87cm. Tornjevi su dodatno optere eni težinom zvonika i njegovom konstrukcijom sa dodatnih cca. 1000Kg, tj  $0,55\text{KN}/\text{m}^2$  po opsegu zidova. Na krovnu konstrukciju je naneseno dodatnih  $0,5\text{KN}/\text{m}^2$  kao težinu snijega. Na POZ 103 autor je usvojio  $3\text{KN}/\text{m}$  više od onoga što je dobio analizom optere enja, kao i  $6\text{KN}/\text{m}$  više u POZ 104.



Zidovi su građeni kombinacijom betona MB 110 i kamena što je simulirano u Toweru, ortotropnim zidanim zidom sličnih karakteristika. Pokrov je kupa kanalica položena u sloj maltera, na sitno-rebrastu plohu tipa „Avramenko“, koja je zaštićena propisanom hidroizolacijom, u Toweru je pokrov simuliran AB plohom iste težine te nije analiziran nego samo dimenzioniran.

Osnovni materijal za izradu konstrukcije je:

**Beton:**  
MB 110 (MB 11),  
MB 160 (MB 16),  
MB 220 (MB 22),  
MB 300 (MB 30).

**Armatura :**  
GA 240/360.

Rad sadrži:

- **po starom pravilniku:**

Statički i seizmički proračun

Plan oplate

Nacrti armature

- **po EUKOD-u:**

Statički i seizmički proračun,

Modalnu analizu

Dimenzioniranje nosivih elemenata konstrukcije

Analizu rezultata

### 1.1. Probijanje temelja

Prema Eurocod-u temelji samci nisu zadovoljili uvjet kritičnog presjeka, kod temelja sa pravokutnim kapitelom:


$$d_{krit} = 1,5 * d + 0,56 * \sqrt{l_1 * l_2}$$

$$l_1 = l_2 = l_{cl} + 2 * L_H = 40 + 2 * 20 = 80\text{cm}$$

$$\text{Pa je } d_{krit} = 1,5 * d + 0,56 * \sqrt{l_1 * l_2} = 175,3\text{cm}$$

dok je u ovom slučaju maximalno moguće 70cm na dimenzije samca od 140\*140cm sa debljinom od 90cm (87cm statičke visine)+kapitel. Ovakve rezultate smo dobili zbog velike debljine temelja jer se smatra da se napon rasporeduje pod kutom od 33,7 stupnjeva.

## **2. STATI KI I SEIZMIKI PRORA UN PO STAROM PRAVILNIKU**



Slika 2. Prikaz iz stati kog prora una, 1967. godina


Tehnički opis iz 1963 godine, 27.8., Dubrovnik započinje s:

Na ravnom terenu zapo eta je izgradnja crkve. Na postoje im zidovima predvi a se daljnja izgradnja. Raspored prostorija za crkvu je sljede i: glavni ulaz, krstionica, stubište za hor i zvonik, prostor za spreme, ulaz za zvonik, glavni brod crkveni i presbitorij, sakristija i bo ni izlaz.


Gradnja se predviđa od tvrdog materijala: stope, temelji srednji i stupovi od betona, zidovi dijelom od kamena i betona, armirano betonska ramovska konstrukcija broda crkve, sa armiranim betonom, stupcima kontraforima, krov na dvije vode, sa međuukonstrukcijom od herbat nosa a "Avramenko". Krov pokriven salonitnim plavama, utvrđen među letve, s među prostorom od betonske podloge sa hidroizolacijom. U crkvi se predviđa elektro instalacija.




## Provjera nosivosti konstrukcije crkve sv. Jakova u Međugorju



Slika 3. Tlocrtna osnova crkve



Slika 4. Poprečni presjek crkve




Slika 6. Armatura ramova

U dijelu projekta (koji se odnosi na stari projekt) odrađen je sljedeći dio proračuna:

- statički i seizmički proračun,
- dimenzioniranje pozicija,
- provjera napona u tlu ispod temeljnih traka i temelja samaca.



### 3. STATIČKI I SEIZMIČKI PRORAUN PO EUROCODU



Slika 5. Model crkve

Prema EC-u računato je sljedeće:

- Seizmički proraun
- Dimenzioniranje nosivih elemenata konstrukcije - grede i stupovi
- Dimenzioniranje nosivih elemenata konstrukcije – ploče
- Probijanje temelja samca




## Provjera nosivosti konstrukcije crkve sv. Jakova u Međugorju

Broj pozicije	Pozicije	Dio	Uzdužna ( $\text{cm}^2$ )		Poprečna	Pomoćni stupac	Usvojeni postotak potrebne armature	U postotku (veća/manjeg)	Tovar ( $\text{cm}^2$ )		Odnos stvarne armature i iz Tovara			
			Potrebna	Usvojena					Uzdužna	Poprečna	Uzdužna	Poprečna		
1.	POZ 100		Usovjeno ploču tešnje pokrov											
2.	POZ 101		Usovjeno ploču tešnje pokrov											
3.	POZ 101	M 0-1	2,18	5,34	6/20-25	2,63	245%	115%	7,66	mln	-80%	mln 8/15		
		M 1	3,72	4,62	6/20-25	2,63	124%	24%	8,65	mln	-47%	mln 8/15		
		M 1-2	7,72	7,8	6/20-25		151%	51%	8,86	2,41	-57%	9%		
		M 2	2,78	1,06	6/20-25	2,63	111%	11%	8,76	mln	-65%	mln 8/15		
4.	POZ 103a	M 2-2	1,52	3,8	6/20-25	2,63	250%	150%	8,90	1,91	-58%	38%		
		Gore	3,08	0,05	6/20-25	2,63	oslonac	1,01	1,24	205%	96%			
		polje	1,06	0,05	6/20-25	2,63	prijep	1,2	1,74	-4%	96%			
		M U 1	12,35	13,65	6/20-25		111%	11%	3,4	min	302%	mln 8/15		
5.	POZ 101	M 1	14,65	12,05	6/20-25	2,63	52%	18%	8,12	6,5	49%	-60%		
		M 1-2	6,21	8,29	6/20-25		133%	33%	3,14	min	154%	mln 8/15		
		M 2	12,35	12,05	6/20-25	2,63	58%	-2%	8,01	6,58	51%	-60%		
		M 2-2	7,12	8,29	6/20-25		116%	16%	3,08	min	174%	mln 8/15		
6.	POZ 105	M 0-1	8,55	8,29	6/20-25		97%	-5%	1,8	0	351%	mln 8/15		
		M 1	9,77	10,03	6/20-25		103%	3%	3,4	0	136%	mln 8/15		
		M 1-2	9,91	6,26	6/20-25		63%	-17%	1,1	0	101%	mln 8/15		
		M 2	7,04	8,04	6/20-25		101%	1%	3,4	0	136%	mln 8/15		
7.	POZ 102a (desno)	M 2-2	5,03	6,25	6/20-25		125%	25%	2,9	0	117%	mln 8/15		
		Gore	2,03	6/20-25	2,63				11,07	5,28	86%	-59%		
		polje	2,03	6/20-25	2,63				0	5,28	min	-59%		
		Gore	2,03	6/20-25	2,63				11,07	6,28	86%	-59%		
8.	POZ 102a (lijevo)	polje	2,03	6/20-25	2,63				0	5,28	min	-59%		
Broj pozicije	Pozicije	Dio	Uzdužna ( $\text{cm}^2$ )		Poprečna	Pomoćni stupac	Usvojeni postotak potrebne armature	U postotku (veća/manjeg)	Tovar ( $\text{cm}^2$ )		Odnos stvarne armature i iz Tovara			
			Potrebna	Usvojena					Uzdužna	Poprečna	Uzdužna	Poprečna		
9.	POZ 102 (3)	E-A												
		fa	12,4	12,72	6/20-25	2,26	97%	-7%	2,12	mln	50%	mln		
		fa	10,8	10,18	6/20-25	2,26	94%	-6%	2,12	mln	180%	mln		
		C-B												
		fb	12,22	10,38	6/25	2,26	88%	17%	10,0	0	7%	mln		
		fa	8,7	12,72	6/25	2,26	146%	16%	10,83	0	17%	mln		
		B-F												
		fe	12,22	10,18	6/25	2,26	88%	-17%	10,86	0	-8%	mln		
		fa	8,7	12,72	6/25	2,26	146%	46%	10,73	0	19%	mln		
		POZ 102 (2)	A-B											
10.	POZ 102 (1)	A	+	14	14,07	6/25	2,01	101%	1%	12,83	11,34	10%	-77%	
			1,68	6,03	6/25	2,63	359%	25%	U	12,34	konstruktivna	1%		
		A	+	14,45	14,07	6/25	2,63	97%	-3%	1,15	mln	1123%	mln 8/15	
			3,5	6,03	6/25	2,63	172%	72%	0	mln	konstruktivna	mln 8/15		
		x=1,7	+	9,22	10,05	6/25	2,63	109%	9%	1,1	mln	37%	mln 8/15	
		x=3,14	-	2,94	6,03	6/25	2,63	205%	41%	14,10	3,62	67%	mln 8/15	
		x=4	-	9	10,05	6/25	2,63	112%	12%	1,69	mln	195%	mln 8/15	
		B	+	4,66	6,03	6/25	2,63	129%	49%	U	mln	konstruktivna	mln 8/15	
			7,08	7,07	6/25	2,63	100%	0%	5,82	6,59	21%	-60%		
		POZ 102 (1)	A-B											
11.	POZ 102 (1)	A	+	14	14,07	6/25	2,02	101%	1%	11,59	10,31	21%	-74%	
			1,08	6,03	6/25	2,02	359%	25%	0	10,31	konstruktivna	-74%		
		A	-	14,45	14,07	6/25	2,02	97%	9%	1,15	mln	1123%	mln 08/15	
			3,5	6,03	6/25	2,02	172%	72%	0	mln	konstruktivna	mln 08/15		
		x=1,7	+	9,22	10,05	6/25	2,02	109%	9%	1,1	mln	37%	mln 08/15	
		x=3,14	-	2,94	6,03	6/25	2,02	205%	41%	14,10	1,17	90%	mln 08/15	
		x=4	-	9	10,05	6/25	2,02	112%	32%	1,74	mln	98%	mln 08/15	
		B	+	4,66	6,03	6/25	2,02	129%	29%	0	mln	konstruktivna	mln 08/15	
			7,08	7,07	6/25	2,02	100%	0%	6,57	7,23	8%	-64%		
		POZ 102 (1)	B											
Broj pozicije	Pozicije	Dio	Uzdužna ( $\text{cm}^2$ )		Poprečna	Pomoćni stupac	Usvojeni postotak potrebne armature	U postotku (veća/manjeg)	Tovar ( $\text{cm}^2$ )		Odnos stvarne armature i iz Tovara			
			Potrebna	Usvojena					Uzdužna	Poprečna	Uzdužna	Poprečna		
12.	POZ 106	B	+	6,14	7,01	6/25	2,63	115%	15%	U	7,23	konst	-64%	
		C-D-C												
		C		20,1	27,14	6/15	3,73	135%	35%	31,1	15,56	-15%	-76%	
		x=1,00		3,08	27,14	6/15	3,73	681%	781%	2,8	6,1	859%	-59%	
		x=1,5		3,89	27,14	6/25	2,63	698%	598%	5,8	0	614%	mln 8/15	
		x=2,0		9,72	27,14	6/25	2,03	202%	102%	17,68	0	90%	mln 8/15	
		x=2,1		34,4	36,10	6/25	3,73	105%	5%	30,7	7,25	116%	-59%	
		U		31,8	31,67	6/25	3,73	100%	0%	35,82	7,25	14%	-59%	
		POZ 106		Minimalna armatura u obliku luka (kopilo)										
		POZ 107	Gore	15,0	16,03					15,08		5%		
13.	POZ 108	colic		16,03					7,55		124%			
		M U 1		5,3	8,03	6/25	2,28	351%	52%	2,61	5,54	200%	59%	
		M 1		8,11	9,24	6/25	2,28	111%	11%	8	mln	86%	mln 8/15	
		M 1-2		4,08	6,9	6/25	2,28	169%	69%	12,93	6,85	-37%	-67%	
14.	POZ 110		1,2	1,55	6/25	2,28	128%	28%	1,53	4,22	1%	mln 8/15		
		POZ 111	Kosični smjer	6,05	7,07			117%	17%	4,01	0	789%	nema rubne arm.	
		R-slij-4-ia		0,26					0,207	0	-85%	nem-slij-4-ia arm.		
		POZ 112	slijmer x	3,25	4,02			124%	24%	4,38	0	-8%	nema rubne arm.	
15.	POZ 113	slijmer y		3,4	4,52			110%	10%	4,4	0	3%	nema rubne arm.	
		POZ 114	slijmer x	6,32	6,05			95%	-5%	2,81	0	115%	nema rubne arm.	
		slijmer y		6,32	6,05			95%	-5%	2,77	0	118%	nema rubne arm.	
16.														
17.														


Tablica 1. Analiza armiranja konstrukcije



## Provjera nosivosti konstrukcije crkve sv. Jakova u Međugorju



Slika 7. Naponi ispod oslonaca-prednja strana




Slika 8. Naponi ispod oslonaca-zadnja strana



## Provjera nosivosti konstrukcije crkve sv. Jakova u Međugorju

ak je projektant Crkve sv.Jakova primjetio da dolazi do povremenih napona u tlu, te je naložio da se temelji ukopaju dublje tj. do prirodno stjenovitog tla. Taj dio proračuna je priložen ispod.



Slika 9. Stari proračun temelja

## 2. MIŠLJENJE O SIGURNOSTI KONSTRUKCIJE

Konstrukcija kao cjelina nije imala znatnih odstupanja u usvojenoj armaturi. Iako je projektant na par mjesaca nakon izvršene analize opterećenja uveo ta ista opterećenja 20-30% iz osobnih razloga, vjerojatno je bio nesiguran u način raspodjele opterećenja na 3D konstrukciji ili u točnost proračuna koji je koristio u to vrijeme 60-ih godina.

Na dosta pozicija armatura nije zadovoljila nešto strože EC propise, po pitanju minimalne armature. Stoga je povećana opasnost od kršenja loma. Većina greda je za minimalnu poprečnu armaturu imala Ø6/25 što po EC-u ne prolazi. Što se tiče uzdužne armature POZ 103 nije zadovoljila, ali ona leži na zidu tako da nije ugrožena cjelokupna sigurnost. U planu nije stavljana rubna armatura a po EC-u ona treba iznositi 1/4 Armature iz polja.



Najveća nesigurnost proizlazi iz nedovoljne nosivosti temeljnog tla koje je nosivosti cca. 200kPa, dok su rezultati dobiveni u ravnatelnom programu Tower 6 iznosili cca. 370kPa ispod temelja samaca te 350kPa ispod temeljnih traka. Mjerodavni su bili temelji u okolini tornjeva.

ak je i projektant u proračunu video da se naponi u tlu kreću od 270-300kPa te je dao opasku da se moraju temelji dublje ukopati. U radu su se dobili nešto veći rezultati jer projektant nije u analizi opterećenja ura unao težinu zvonika i popratne konstrukcije te nije usvajana mogućnost težine snijega (usvojio sam 0,5KN/m<sup>2</sup>), kao i to da je proračun rađen na 3D modelu pa je moguće da dođe do drugačije raspodjele opterećenja.

Iz ovoga bi se dalo zaključiti da bi moglo doći do popuštanja tla pod temeljima tornjeva te njihovog zakošenja. Ovaj problema se mogao riješiti temeljenjem zvonika na temeljnoj ploči,ime bi se naponi spustili do dozvoljenih vrijednosti.

## LITERATURA

- EN 1991-1-1 (2002) (English): Eurocode 1: Actions on structures
- EN 1992-1-2 (2004) (English): Eurocode 2: Design of concrete structures
- EN 1997-1 (2004) (English): Eurocode 7: Geotechnical design
- EN 1998-1 (2004) (English): Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EC2: Proračun betonskih konstrukcija, Prof.dr.Života Perišić