



## PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I MONITORING VIJADUKTA NA NESTABILNOJ PADINI

**Dobroslav abrilo**, dipl.ing.gra .  
GRADIS, BP MARIBOR d.o.o. Maribor

**Sažetak:** U lanku je opisan tijek projektiranja i izvo enja vijadukta koji se nalazi na trasi brze ceste H4 Razdrto- granica Italije, dionica Razdrto-Vipavu. Trasa puta s geološko-geomehani kog aspekta spada u najzahtjevniye u Republici Sloveniji. Vijadukt Lozice je padinski vijadukt sastavljen od dvije odvojene kontinuirane, prednapregnute konstrukcije sandu astog presjeka, dužina desnog objekata je 333,02 m, a lijevog 332,53 m. Temeljenje objekata na padini bilo je vrlo zahtjevno, budu i da su se pomjeranja tla pojavila na dubini cca 26 m. Za osiguranje sigurnosti vijadukta vrši se stalno pra enje pomjeranja i monitoring pra enja deformacija i pomjeranja ovog podru ja za razdoblje od 10 godina.

**Klju ne rije i:** monitoring, klizište, bunari, prednapregnuta konstrukcija

## DESIGN, CONSTRUCTION AND MONITORING OF A VIADUCT ON AN UNSTABLE SLOPE

**Abstract:** The article describes the progress of design and construction of the viaduct situated on the route of the high-speed road H4 Razdrto - Italian border, section Razdrto - Vipava. In geological and geomechanical terms, the road section is one of the most demanding in the Republic of Slovenia. The Lozice viaduct is a slope viaduct consisting of two separate continuous, prestressed, box-section structures; the right structure is 333.02 m and left structure is 332.53 m in length. Foundation work of the structures on the slope was very challenging, because soil displacements occurred at the depth of approx. 26m. To ensure safety of the viaduct, monitoring of displacements, and monitoring of deformations and displacements of the area, have been constantly performed for a period of 10 years.

**Keywords:** monitoring, landslide, wells, prestressed structure



## 1. UVODNI DIO


U radu je opisan tijek projektiranja, izvo enja i pra enja Vijadukta Lozice, koji se nalazi na trasi brze ceste Razdrto-Vipava u Sloveniji. Vijadukt je sastavljen iz dva odvojena objekta. Trasa brze ceste sa geološko-geomehani kog vidika spada u najzahtjevnije u Republici Sloveniji. Vijadukt Lozice je padinski vijadukt sastavljen iz dvije odvojene prednapregnute konstrukcije sandu astog presjeka konstantne visine. Tijekom izvo enja radova na temeljenju stupa br. 5 i upornjaka br. 6 došlo je do pomjeranja tla u dubini 26,0 m, zbog ega su obustavljeni radovi, obavljena dodatna geološko-geomehani ka ispitivanja na osnovu kojih je projektant predložio izmjenu temeljenja ovih temelja. Pored ovih izmjena temeljenja, dogovoren je novi sustav pra enja i kontrola stati ke stabilnosti objekta.



## 2. TEHNI KI ELEMENTI OBJEKTA

Os trase na vijaduktu nalazi se u prelaznici i radijusu. Niveleta je u konstantnom nagibu od 5%, popre ni nagib kolovoza je promjenljiv od 3,5 % do -2,5% (vitoperjenje).

Ukupna širina lijevog i desnog objekta je 21,08 m u uzdužnom smjeru konstrukcija ima 6 raspona ukupne dužine  $L_i=332,53$  m,  $L_d=333,07$  m s pet stupova i dva upornjaka. (slika 1 i 2)






## Projektiranje, izgradnja i monitoring vijadukta na nestabilnoj padini



Slika 2. Uzdužni presjek objekata

Rasporna konstrukcija je zasnovana kao monolitna armiranobetonska prednapeta sandu asta konstrukcija preko šest raspona. Visina sanduka 3,20 m je konstantna po itavoj dužini, širina donje ploče 4,10 m, debljina rebara 40 cm. Izrada rasporske konstrukcije obavljena je po postupku slobodne konzolne gradnje s baznim dijelovima na svakom stupu dužine 6,6 m te lamenama dužine 4,2 i 5,0 m. Izrada jedne lamele traje 7 dana. (slika 3)



Slika 3. Popređni presjek objekata

### **3. TEMELJENJE**

Već dio ovog laska posvećen je temeljenju vijadukta s ciljem upoznavanja s problemima koji mogu nastati kao posljedica nedovoljno obavljenih istražnih radova, posebice kada je u pitanju temeljenje na nestabilnoj padini koja je u geološko-geomehaničkom izvješću iz 2001. godine označena kao stabilna.




### 3.1. Temeljenje po glavnom projektu iz 2001. godine

Geotehnički uvjeti s prijedlogom temeljenja su dani u Geološko-geomehaničkom izvješću br. DN 638050 koga je pripremio GEOT d.o.o. u svibnju 2001. godine. U izvješću je detaljno obrađeno predloženo rješenje dubokog temeljenja na bunaru. Oslonci br. 0,1,2 i 3 se temelje u flišu, dopuštena naprezanja su 1,5 MPa, a oslonci 4, 5 i 6 u padinskom šljunkovitom materijalu s dopuštenom nosivosti od 1,35 MPa do 2,8 MPa. Temeljenje je označeno kao stabilno.

#### 3.1.1. Krajnji upornjaci 0D i 0L

Temeljenje je projektirano i izvedeno na bunarima promjera 5,5 m s proširenjem dna na 6,5 m. Dubina bunara desnog objekta je 5,40 m, a lijevog 9,5 m. Bunari su popunjeni betonom C25/30. (slike 4 i 5).




Slika 4. Upornjak 0D


Slika 5. Upornjak 0L

#### 3.1.2. Stupovi 1L i 1D (2L,2D,3L,3D)

Temeljenje je projektirano i izvedeno na bunarima promjera 5,5 m s proširenjem dna na 8,0 m. Dubine bunara su 8,0 i 9,0 m. Bunari su ispunjeni betonom, temeljna ploča stupa je u sastavu ispune bunara. (slike 6 i 7)




Slika 6. Upornjak 1D




Slika 7. Upornjak 1L

### 3.1.3. Stupovi 2L, 2D i 3L,3D

Temeljenje ovih stupova je projektirano i izvedeno na bunarima promjera 5,5 m s proširenjem dna na 8,0 m. Dubina bunara je 7,5 m kod stupova 2L i 2D te 9,5 i 10,0 m kod 3L i 3D. Temeljna plo a bunara je u sastavu ispune. (slike 8 i 9)



Slika 8. Upornjak 2L,2D




Slika 9. Upornjak 3L,3D

### 3.3. Temeljenje po projektu iz 2003. godine

Tijekom izvo enja radova na izradi bunara za upornjak br. 6 i stuba 5 došlo je do ozbiljnijeg pomjeranja tla zbog ega su obustavljeni radovi. Pristupilo se izradi detaljnog ispitivanja i pra enja ovih pomjeranja terena u kome je predvi eno temeljenje oslonaca 5 i 6. Izvedene su nove bušotine, ugra en ve i broj inklinometara, koji su pratili pomjeranje tla po dubini i nekoliko piezometara koji su pratili nivoe podzemne vode. Rezultati opsežnih istražnih radova te novo geološko-geomehani ko izvješ e zahtjevalo je promjenu temeljenja stupova 5 te upornjaka 6 lijevog i desnog objekta. Geomehani ki podaci sa prijedlogom temeljenja izradio je Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o Ljubljana, koji je dostavljen projektantu u listopadu 2003. godine. U Izvješ u je posebno obra ena lokacija ova dva oslonca.



Lokacije stupa 5 i krajnjeg upornjaka 6 posebno su prane sa geotehničkim i geodetskim mjerjenjima inklinometara iznad temelja u osi 6, koji je već nakon par mjeseci registrirao pomjeranja na dubini 26,0 m.



Slika10. Položaj inklinometara za oslonce 4,5 i 6

Tijekom građenja postupno je izrađeno još 6 inklinometara na kojima su registrirana pomjeranja na dubini 19 do 26 m, odnosno pomjeranja koja se nalaze 4 do 18 m ispod predviđene kote temeljenja bunara po projektu iz 2001. godine. Inklinometarska mjerjenja obavljena u trećoj fazi izrade enih inklinometara pokazala su da je i temelj stupa 4 ugrožen, gdje su registrirana lagana pomjeranja na dubini 11,0 m.

Obavljena detaljna ispitivanja i mjerjenja pokazala su da se masa padine ugroženog područja lokacije oslonaca 5 i 6, te donekle i stupa 4, prosječno pomjeraju za 10-15 mm na godinu dana.


Na osnovu ovog podatka usvojeno je izmijenjeno rješenje temeljenja stupova 5 i upornjaka 6. Usvojeno je rješenje koje omogućava pomjeranje tla, a istovremeno ne ugrožava stabilnost stupa odnosno upornjaka. Za predviđeno prosječno pomjeranje tla od 15 mm godišnje, sigurnost objekta je zagarantirana za razdoblje od 135 godina.

### 3.3.1. Temeljenje oslonaca 5 i 6

Temeljenje oslonaca 5 i 6 je na osnovu inklinometarskih mjerena i ustanovljenih pomjeranja izvedeno u zaštitnom obrubu u gibljive-deformabilne konstrukcije bunara. Unutrašnji promjer bunara od 7,4 m te dimenzije stupa 3,0x3,0 m, omogućavaju deformaciju- pomjeranje obrubnog tla do 200 cm bez utjecaja na zidove stupova, odnosno stup je zaštićen za cca 130 godina.



Detail "Y"




Slika11: Shema bunara

Obru evi promjera 8,0 m me usobno su po visini povezani samo s konstruktivnom armaturom (slika 11) koja osigurava stabilnost prethodno izra enog obru a. Kod temeljenja stupova 5L,5D,6L i 6D nastupile su velike promjene u odnosu na osnovni projekt. Bunari su po cijeloj visini konstantnog promjera od 8,0 i 8,40 m, dubina bunara je pove ana, bunari nisu ispunjeni betonom, a stupovi su spušteni do kote temeljne plo e, na dnu bunara.



## Projektiranje, izgradnja i monitoring vijadukta na nestabilnoj padini



Slika12.Temelji 5L,5D,6L i 6D po osnovnom i izmjenjenom projektu


**3.3.2. Temeljenje stupova br. 4**

Posljednja obavljena mjerjenja pokazala su pojavu pomjeranje tla u podruju temelja stupa 4. Inklinometar POL-16 pokazao je da je temelj stupa ugrožen pošto su registrirana manja pomjeranja na dubini 11,0 m. Obzirom da je temeljenje izvedeno na bunaru koji je ispunjen betonom i nije fleksibilan to ne može svojim pomjeranjem eliminirati utjecaje na sami stup.



## Projektiranje, izgradnja i monitoring vijadukta na nestabilnoj padini

Zbog toga je monitoringom predviđeno detaljnije i preciznije praćenje ovog temelja. Projektant je predviđao rješenje, koje bi se u slučaju potrebe primjenilo. (slika 13)



Slika 13. Rješenje otpornosti temeljenja na klizištu

Rješenje se sastoji iz međusobnog povezivanja lijevog i desnog bunara, odkopom i kaskadnom zaštitom kosina iznad temelja i ugradivanjem 6 geotehničkih sidara tip 5x0,62" koja bi preuzele sile prouzrokovane od pritiska padine.

#### 4. MONITORING PRAĆENJA

U cilju nesmetanog i sigurnog odvijanja prometa ustanovljen je Geodetski i inklinometarski monitoring prerađenja koji se sastoji iz:

- geodetsko praćenje repernih točaka koje su postavljene na cijeloj dužini dionice od 9,2 km (ukupno postavljeno 1.319 točaka),
- obavljanje mjerjenja na 24 repernih točaka postavljene na stupovima, upornjacima i bunarima vijadukta,
- mjerjenja pomjeranja rasponske konstrukcije na postavljenim mjernim točkama, (Mjerenja obavljena 2013. godine na 5 točaka pokazala su pomjeranje desnog objekta za 15-36 mm.)



- mjerena odklona stupova,
- mjerene i pra enje pomjeranja tla na 21 ugra enih inklinometara dubine 19 do 61 m od kojih se 6 kom nalazi u neposrednoj blizini stupova 4,5,6,
- mjerene odstojanja izme u zidova stupova 5 i upornjaka 6 i obru eva bunara. U tu svrhu ugra eni su posebni instrumenti za ova pra enja,
- mjerena otklona stupova 3D do 6D na posebno ugra enim instrumentima.

Za potrebe satelitskog pra enja pomjeranja trase stabilizirano je 39 to aka.

Geodetski monitoring obavlja Katedra za geodeziju Gra evinskog fakulteta Maribor sa elektronskim tabimetrima to nosti 0,7 mm, dok inklinometarski i geomehani ki monitoring obavlja institut ZRM iz Ljubljane.

## 5. ZAKLJU AK

Inženjerski pregled objekta obavljen je 30.10.2013. godine te uspore eni rezultati obavljenih mjerena sa mjeranjima iz 2008., 2009. i 2011. godine. Obavljena je stati ka kontrola objekta u kojoj su uzeta u obzir sva pomjeranja i otkloni konstrukcije. Kontrola je pokazala da je objekt stabilan, a naprezanja u pojedinim elementima konstrukcije su u dopuštenim mjerama.

## LITERATURA

[1] Projekat za razpis/ glavni projekat/izvedbeni projekt br. 3863 ( 2005-2009), GRADIS, BP MARIBOR d.o.o